

# JDRC

## cooling

Kullanma Klavuzu

User Manuel

Руководство

دليل المستخدم

“Industrial Controllers”



# DCB31

## STATİK DEFROSTLA SICAKLIK KONTROL CİHAZ



### GENEL TANIM

DCB31, 33mmx75mm ebatında, ısıtma/soğutma sistemleri için tasarlanmış bir dijital termostattır. Cihaz kompresörü durdurarak defrost yönetimi sağlamaktadır. Manuel defrost (▼) tuşuna 4 saniye kadar basılı tutulduğunda, defrost herhangi bir anda başlatılabilir.

Kompresör koruma parametreleri sayesinde; ilk açılısta, sürekli çalışmada veya ardışık devreye girip çıkma ile ilgili hususlarda koruyucu önlemler alınabilir.

Ölçme değeri, ayarlanmış alarm uyarısının üzerine veya altına indiğinde, ekranda alarm ibaresi gösterilir.

Dijital girişten alınan anahtar bilgisile, "Harici Alarm", "Ciddi Alarm", "Kapı Alarmı", "Defrost Başlatma" veya "Kontrol Yönünü Çevirme" işlevleri veya alarm durumları başlatılabilir.

### KULLANMADAN ÖNCE

- Bu kılavuzu cihazın yanında tutunuz; uyarılarına ve kolay hızlı kullanım için yönergelerini takip ediniz.
- Bu cihaz burada tarif edildiği şekilde ve amaçla kullanılır.
- Kullanmadan önce uygulama limitlerinin burada belirtilen sınırları aşıp aşmadığını kontrol ediniz.

### GÜVENLİK UYARILARI

- Cihazı bağlamadan önce besleme voltajının doğru olduğunu kontrol ediniz.
- Cihazı su ve neme maruz bırakmayın. Yönergede belirtilen sınırlar içinde hızlı değişim göstermeyen, yoğunlaşmazsicaklık ve nem koşullarında çalışmasını sağlayınız.
- Uyarı: Herhangi bir bakımdan önce cihazın enerjisini kesiniz.
- Probu son kullanıcının erişemeyeceği yere yerleştiriniz.
- Cihaz kutusu kesinlikle ağılmamalıdır.
- Arıza durumunda yetkili satıcı ya da bayilere detaylı hata bildirimleriyle ulaştırınız.
- Cihazın röle çıkışlarının maksimum akım değerlerini dikkate alınır.
- Cihazın prob, besleme ve röle çıkışı kablolarının birbirinden ayrı ve birbirlerini etkilemeyecek şekilde belirgin uzaklıktan döşenmesini sağlayınız.
- Endüstriyel uygulamalar için endüktif yük kullanımında filtre kullanınız.

### CİHAZ KAPAMA

Çalışma ekranındayken Aşağı (▼) tuşuna 4 saniye boyunca basılı tutulduğunda Cihaz Kapama'ya geçer ve display'de (O) konu görülür. Cihaz Kapama'dayken sıcaklık göstergesi olarak görev yapmaya devam edecektir.

Cihaz Kapama'dayken Aşağı (▼) tuşuna 4 saniye boyunca basılı tutulduğunda Cihaz Kapama'dan çıkar ve display'de (O) ikonu kaybolur. Cihaz Kapama'dan çıktıktan sonra tüm işlevleri normal olarak çalışmaya devam eder.

## TUŞ KİLİDİ

Yukarı (▲) ve Aşağı (▼) tuşları 2 saniye boyunca birlikte basılı tutulduğunda Tuş Kilidi devreye girer. Ekranda "Loc" ibaresi görünür. Tuş Kilidi devredeyken display'de (🔒) ikonu görülecektir.

Tuş Kilidi devredeyken Yukarı (▲) ve Aşağı (▼) tuşları 2 saniye boyunca birlikte basılı tutulduğunda Tuş Kilidi devreden çıkar. Ekranda "LoFF" ibaresi görünür. Display'de (🔓) ikonu kaybolur.

## CİHAZI AYARLAMA

### SET DEĞERİ

**SET** Cihaz çalışma ekranındayken basıldığından, sıcaklık birimi göstergesi (F veya C) yanıp sönmeye başlar ve SET değeri ekranda görünür. Yukarı (▲) veya Aşağı (▼) tuşları ile istenilen sıcaklık SET değeri ayarlanabilir. Hiçbir tuşa 2 saniye basılmadığı sürece çalışma ekranına döner ve SET değeri hafızaya kaydedilir.

### PARAMETRELER

#### SET + DEFROST (冻结)

- (SET ve DEFROST (冻结)) 2 saniye boyunca birlikte basıldığı takdirde cihaz Parametre Ayarlama menüsüne girecektir. İlk parametre olan "01" ekranda görülür.
- Parametre Ayarlama menüsünden aynı şekilde Yukarı (▲) veya Aşağı (▼) tuşları ile istenilen parametreye gelinir.
- Ayarlanmak istenen parametrenin değerini görmek için SET tuşuna basılır.
- Parametre değeri görüldüğünde sıcaklık birimi göstergesi (F veya C) yanıp sönmeye başlar.
- Yukarı (▲) veya Aşağı (▼) tuşları ile parametrenin değeri istenildiği şekilde ayarlanır.
- Parametre menüsüne dönmek için SET tuşuna tekrar basılır. Ayarlanan parametre ekranda görülür ve sıcaklık birimi göstergesinin (F veya C) kırpması durur.
- SET + DEFROST (冻结) tuşlarına 2 saniye boyunca birlikte basılı tutulduğunda ya da hiçbir tuşa 40 saniye kadar basılı tutulmazsa Parametre menüsünden çıkıştır. Menüden başarılı bir şekilde çıkış yapıldığında, ayarlanan parametreler hafızaya alınır.

Parametre ayar değişiklikleri gerçekleştirildikten sonra, cihazın enerjisi kısa bir süre kesilerek, tekrar enerjilendiriniz.

### MANUEL DEFROST

#### DEFROST (冻结)

Cihaz çalışma ekranındayken 4 saniye boyunca basıldığı takdirde, manuel defrost başlatılmış olur. Cihaz defrost parametreleriyle belirlenmiş şekilde defrost programı yürütür.

## PARAMETRELER

### ÖLÇÜM PARAMETRELERİ

**01** - Oda Prob kalibrasyon değeri. (-19,9 °C – 19,9°C) (Fab: 0)  
Birinci prob için ölçüm değerine ofset ilave etmek için ayarlanır.

**P1** - Noktasal gösterim (Fab: dot)

**dot:** Var

**int:** Yok

**P2** - Sıcaklık ölçüm birimi (Fab: c)

**c:** Santigrat (°C)

**F:** Fahrenheit (°F)

## KONTROL PARAMETRELERİ

**r0** – Kompresörün durmasıyla, çalışması arasındaki sıcaklık farkı (Histerezis - Diferansiyel). (**0,1 – 20,0**) (**Fab: 2,0**)

Kompresör, **SET** değerine ulaşınca devreden çıkar; **SET** değeri + **r0** (Histerezis - Diferansiyel) değerine ulaşınca tekrar devreye girer.

**r1** – En düşük sıcaklık sınırı. (**-40,0°C – 150,0°C**) (**Fab: -40,0°C**)

**SET** değerinin ayarlanması izin verilecek en düşük sıcaklık sınırı.

**r2** – En yüksek sıcaklık sınırı. (**-40,0°C – 150,0°C**) (**Fab: 150,0°C**)

**SET** değerinin ayarlanması izin verilecek en yüksek sıcaklık sınırı.

**r5** – Cihaz çalışma şekli. (**Fab: cool**)

**cool**: Soğutma

**HEAT**: Isıtma

**c0** – Kontak bekleme zamanı (**0 dk. – 50 dk.**) (**Fab: 1**)

Kompresörün durması ve tekrar başlaması için minimum bekleme zamanı

**c1** – Açılısta kompresörün çalışmaya başlama süresi (**0 dk. – 99 dk.**) (**Fab: 1**)

İlk enerjilenmede bu parametredeki zaman kadar bütün çıkışların aktivasyonunu engeller.

**c2** – Prob arızasında kompresör ON zamanı (**0 dk. – 99 dk.**) (**Fab: 30**)

Prob arızasında kompresörün açık kalacağı süre. "0" (sıfır) olduğunda kompresör sürekli kapalıdır.

**c3** – Prob arızasında kompresör OFF zamanı (**0 dk. – 99 dk.**) (**Fab: 15**)

Prob arızasında kompresörün kapalı kalacağı süre. "0" (sıfır) olduğunda kompresör sürekli açıktır.

**c4** – Bir çalışma süresince kompresörün çalışması gereken maksimum zaman (**0,1 sa – 24,0 sa.**) (**Fab: 24,0**)

Kompresörün herhangi bir durumda açık kalma süresi bu parametre ile sınırlanır. Bu süreden önce kompresör devreden çıkışmışa, cihaz çalışmasına normal bir şekilde devam eder. Aksi takdirde **c3** parametresinde belirtilen süre kadar sonra, tekrar devreye girer.

## DEFROST PARAMETRELERİ

**d0** – Defrost aralığı (**0 dk. – 999 dk.**) (**Fab: 360**)

İki Defrost çevrimi başlangıcı arasındaki zamanı belirler. Örneğin, 60 dakikada bir.

**d3** – Defrost süresi (**0 dk. – 999 dk.**) (**Fab: 30**)

**d6** – Defrost sırasında ekran durumu. (**Fab: rEt**)

**rEt**: Okunan sıcaklık

**dEt**: Defrosta girildiği andaki sıcaklık

**SET**: SET değeri

**dEFr**: "dEFr" ibaresi

**d4** – Enerjilenme ile defrost başlatılsın mı? (**Fab: no**)

**no**: Hayır (Başlamasın)

**YES**: Evet (Başlasın)

**d5** – Başlangıçta defrost gecikmesi (**0 dk. – 99 dk.**) (**Fab: 0**)

**d4** parametresi YES seçildiğinde ilk açılısta cihazın defrosta başlaması için gereken süre. Birden fazla cihaz aynı tesise bağlandığında, cihazların aynı anda defrosta başlamaması için kullanılabilir.

## ALARM PARAMETRELERİ

**A1** – Düşük sıcaklık için alarm değeri (**-40,0°C – 150,0°C**) (**Fab: -40,0°C**)

Ölçülen sıcaklık, burada belirlenen düşük sıcaklık alarmının altına **A7** parametreleriyle belirlenen süre düşerse, Alarm koşulu oluşur.

**A4** – Yüksek sıcaklık için alarm değeri (**-40,0°C – 150,0°C**) (**Fab: 150,0°C**)

Ölçülen sıcaklık, burada belirlenen düşük sıcaklık alarmının üstüne **A7** parametreleriyle belirlenen süre çıkarsa, Alarm koşulu oluşur.

**A6** – Enerjilenme ile sıcaklık alarm gecikmesi (**0 dk. – 99 dk.**) (**Fab: 10**)

İlk enerjilenmede üst sıcaklık veya alt sıcaklık alarm koşulu için bekleme zamanı.

**A7** – Sıcaklık alarm gecikmesi (**0 dk. – 99 dk.**) (**Fab: 0**)**A1** veya **A4** parametreleriyle belirlenmiş üst sıcaklık veya alt sıcaklık alarm koşulu için bekleme zamanı.

## DİJİTAL GİRİŞ PARAMETRELERİ

**i1** – Dijital girişin kontak tipi. (**Fab: PoS**)**PoS**: Pozitif (Giriş devreyi kapatılınca aktif)**nEG**: Negatif (Giriş devre açılırınca aktif)**i5** – Dijital girişin tipi. (**Fab: EA**)**EA**: Harici Alarm**"EAL"** mesajı gösterilir. Çıkışların konumunu etkilemez.**SEAL**: Ciddi Alarm**"SAL"** mesajı gösterilir. Çıkışları kapatır.**door**: Kapı Alarmı**"door"** mesajı gösterilir. Kapının açık olduğunu uyarır. Kompresör ve Fan'ı açar.**DEFR**: Defrost BaşlatmaUygun koşullar oluşmuşsa defrost başlatır. Defrost bittikten sonra Dijital Giriş aktif değilse normal çalışmasına devam eder. Aksi takdirde **d3** parametresiyle belirtilen defrost süresi sonunda tekrar defrost başlatır.**rAct**: Sıcaklık Kontrol Yönünü Değiştirme (Soğutma/Isıtma)Sıcaklık kontrol yönü dijital girişin aktif olmasıyla, **r5** parametresiyle belirlenenin tersi olarak koşullanır. Yanı cihaz soğutma kontroldeyse, ısıtmaya; ısıtma kontroldeyse soğutmaya çevrilir.**i7** – Dijital giriş için algılama gecikmesi. (**0 dk. – 90 dk.**) (**Fab: 1**)

Dijital girişteki konum değişikliğinin, Dijital Giriş İşlevi olarak algılanabilmesi için geçmesi gereken minimum süre.

## FABRİKA AYARLARINA DÖNÜŞ:

**rFAc** – Fabrika ayarlarına döndürme.**0**: Hayır (**Fab: 0**)**1**: Evet

Bu değer "1" yapıldıktan sonra, çalışma ekranına dönündüğünde, bütün parametreler fabrika ayarlarına döndürülür. Bu şekilde, herhangi bir parametre kargaşasında fabrika ayarları üzerinden değişiklik yapılmaya imkanı doğar.

## KURULUM VE MONTAJ

Cihaz pano kesiti 29mm x 71mm olan panel üzerine, yan sıkıştırma aparatıyla sıkıştırılarak yatay olarak yerleştirilmek üzere tasarlanmıştır. Aşırı vibrasyondan, aşındırıcı gazlardan, toz ve nemden uzak tutunuz.

Cihaz klemensleri kalınlığı 2,5mm<sup>2</sup>'ye kadar olan kabloların bağlantısına uygundur. Elektrik bağlantısını yapmadan önce güç kaynağının ve röle çıkışlarının yeterli olup olmadığını kontrol ediniz. Röle çıkış akımlarının kullanılacak yükle yetersiz olduğu durumlarda, harici röle ya da kontaktör kullanınız.

Problar olası sıvı temasından kaçınılması için yukarıya bakar şekilde monte edilmelidir. Termmostat probu, doğru bir ölçüm için hava akımının olmadığı bir bölgeye yerleştirilmelidir. Evaporatör probu, buzlanmanın en çok olduğu evaporatör mazgallarının arasına, ancak defrostun erken sonlandırılmaması açısından ısıticiden veya en yüksek sıcaklığın oluşturduğu bölgeden uzağa yerleştirilmelidir.

## ALARMA KOŞULLARI VE İŞARETLERİ

Mesaj	Açıklama	Yorum	Cıkış Koşulu
<b>Prob</b>	Oda Probu Hatası	Probyn doğru bir şekilde bağlandığından ya da kablonun sağlamlığından emin olunuz	Kompresör çıkışları <b>c2</b> ve <b>c3</b> parametreleriyle belirlenen sablonla çalışır
<b>dEFr</b>	Defrost Yapmaktadır	Defrost yapmaktadır	Cıkışlar defrost koşulunda olması beklenir
<b>HIAL</b>	Yüksek Sıcaklık Hatası	Ölçülen sıcaklık üst sıcaklık sınırını ( <b>A4</b> ) geçmiştir	Cıkışlar değişmez. 5 sn. aralıklla ölçülen sıcaklık gösterilir. ( <b>▲</b> ) yanar.
<b>LoAL</b>	Düşük Sıcaklık Hatası	Ölçülen sıcaklık alt sıcaklık sınırını ( <b>A1</b> ) geçmiştir	Cıkışlar değişmez. 5 sn. aralıklla ölçülen sıcaklık gösterilir. ( <b>▲</b> ) yanar.
<b>EAL</b>	Harici alarm	Dijital giriş alarmı	Cıkışlar değişmez
<b>SAL</b>	Ciddi alarm	Dijital giriş alarmı	Bütün çıkışlar kapalı (OFF)
<b>door</b>	Kapı alarmı	Dijital giriş alarmı	Kompresör ve Fan çalışır

Eğer cihaz modeli destekliyorsa sesli alarm, "Yüksek Sıcaklık Hatası" ya da " Düşük Sıcaklık Hatası" durumunda etkin olacaktır. Çalışma ekrانındayken Yukarı (▲) veya Aşağı (▼) tuşlarına basılarak susturulabilir.

Bütünalarmlar, kendilerini oluşturan koşullar ortadan kaldırıldığından etkileri de sona erecektir.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>Kutu Ebatı:</b>	33mm x 77mm
<b>Montaj:</b>	29mm x 71mm panel kesitine yatay
<b>Elektriksel bağlantı:</b>	Klemens vidalama <=2,5mm <sup>2</sup>
<b>Besleme:</b>	Modele göre 230VAC (+10% ~ -20%) 24V AC/DC (+10% ~ -10%) 12V AC/DC (+10% ~ -10%)
<b>Güç Tüketimi:</b>	3,5VA (Maksimum)
<b>Gösterge:</b>	4'lü Özel Tasarım 12mm LED Display
<b>Sıcaklık Girişi:</b>	2 adet NTC
<b>Dijital Giriş:</b>	1 adet Kuru Kontak
<b>Röle Çıkışları:</b>	Modele Göre NO 16(8)A 250VAC veya NO 8(3)A 250VAC
<b>Çalışma Sıcaklığı:</b>	0°C ~ +60°C
<b>Saklama Sıcaklığı:</b>	-25°C ~ +60°C
<b>Bağıl Nem:</b>	20% ~ 85% (Yoğunlaşma olmaksızın)
<b>Ölçüm ve Kontrol Aralığı:</b>	-40°C ~ +150°C
<b>Çözünürlük:</b>	0,1°C veya 1°C (Fahrenheit seçiminde 1°F)
<b>Doğruluk:</b>	±1°C veya ±1 dijít (Ortam sıcaklığı 25 °C)



"Industrial Controllers"

**DRC**  
cooling

Kartaltepe Mah. Belen Sk. No: 16 Bayrampaşa / İSTANBUL Tel.: 0212 564 65 42 - Fax: 0212 564 65 62

[www.drcelektronik.com](http://www.drcelektronik.com) • [info@drcelektronik.com](mailto:info@drcelektronik.com)

[www.drcelektronik.com](http://www.drcelektronik.com)